

# 目录

1.1 范围 .....	1-1	1.13.1 现场组装操作 .....	1-6
1.2 目的 .....	1-1	1.13.2 健康和安全 .....	1-6
1.3 分级 .....	1-1	1.14 静电释放（ESD）保护 .....	1-6
1.4 测量单位及应用 .....	1-1	1.15 工具和设备 .....	1-7
1.4.1 尺寸的鉴定 .....	1-1	1.15.1 管控 .....	1-7
1.5 要求说明 .....	1-1	1.15.2 校准 .....	1-7
1.5.1 检验条件 .....	1-2	1.16 材料和工艺 .....	1-7
1.5.1.1 可接受 .....	1-2	1.17 电气间隙 .....	1-8
1.5.1.2 缺陷 .....	1-2	1.18 污染 .....	1-8
1.5.1.2.1 处置 .....	1-2	1.19 返工 / 维修 .....	1-8
1.5.1.3 制程警示 .....	1-2	1.19.1 返工 .....	1-8
1.5.1.4 组合条件 .....	1-3	1.19.2 维修 .....	1-8
1.5.1.5 未涉及的条件 .....	1-3	1.19.3 返工 / 维修后清洁 .....	1-8
1.5.1.6 非常规或特殊设计 .....	1-3	2 适用文件 .....	2-1
1.5.2 材料和工艺不符合 .....	1-3	2.1 IPC .....	2-1
1.6 过程控制 .....	1-3	2.2 联合工业标准 .....	2-1
1.6.1 统计过程控制 .....	1-3	2.3 国际汽车工程师学会（SAE） .....	2-1
1.7 文件的优先顺序 .....	1-4	2.4 美国国家标准协会（ANSI） .....	2-1
1.7.1 参考条款 .....	1-4	2.5 国际标准化组织（ISO） .....	2-1
1.7.2 附录 .....	1-4	2.6 ESD 协会（ESDA） .....	2-2
1.8 术语和定义 .....	1-4	2.7 美国国防部（DoD） .....	2-2
1.8.1 FOD（外来物） .....	1-4	2.8 国际电工委员会（IEC） .....	2-2
1.8.2 检查 .....	1-4	2.9 航空航天工业协会（AIA / NAS） .....	2-2
1.8.3 制造商（组装者） .....	1-4	2.10 电子工业联盟 .....	2-2
1.8.4 客观证据 .....	1-4	2.11 ASTM 国际 .....	2-2
1.8.5 过程控制 .....	1-4	2.12 电气与电子工程师学会 .....	2-2
1.8.6 供应商 .....	1-5	3 备线 .....	3-1
1.8.7 用户 .....	1-5	3.1 剥外皮 .....	3-2
1.8.8 线径（D） .....	1-5	3.2 股线损伤和切线 .....	3-2
1.8.9 工程文件 .....	1-5	3.3 导体变形 / 呈鸟笼 .....	3-5
1.9 要求下传 .....	1-5	3.4 绞线 .....	3-7
1.10 员工的熟练程度 .....	1-5	3.5 绝缘皮损伤 - 剥外皮 .....	3-8
1.11 验收要求 .....	1-5	4 焊接端子 .....	4-1
1.12 检验方法 .....	1-5		
1.12.1 工艺验证检验 .....	1-5		
1.12.2 目视检查 .....	1-5		
1.12.2.1 光照度 .....	1-5		
1.12.2.2 放大装置 .....	1-5		
1.13 设施 .....	1-6		

## 目录 (续)

<b>4.1 材料、元器件及设备</b> .....	4-2	<b>4.8.2.2</b> 接线端子 – 双叉型 – 引线 / 导线的放置 – 底部和顶部进线 .....	4-28
4.1.1 材料、元器件及设备 – 材料 .....	4-2	<b>4.8.2.3</b> 接线端子 – 双叉型 – 引线 / 导线的放置 – 导线加固 / 夹持 .....	4-30
4.1.1.1 材料、元器件及设备 – 材料 – 焊料 - 焊料纯度维护 .....	4-3	<b>4.8.2.4</b> 接线端子 – 双叉型 – 焊接 .....	4-31
4.1.1.2 材料、元器件及设备 – 材料 – 助焊剂 .....	4-4	<b>4.8.3</b> 接线端子 – 槽型 .....	4-33
4.1.1.3 材料、元器件及设备 – 材料 – 粘合剂 .....	4-4	<b>4.8.3.1</b> 接线端子 – 槽型 – 引线 / 导线的放置 .....	4-33
4.1.1.4 材料、元器件及设备 – 材料 – 可焊性 .....	4-5	<b>4.8.3.2</b> 接线端子 – 槽型 – 焊接 .....	4-34
4.1.1.5 材料、元器件及设备 – 材料 – 工具和设备 ...	4-5	<b>4.8.4</b> 接线端子 – 穿孔 / 冲孔 / 无孔型 .....	4-35
4.1.2 材料、元器件及设备 – 除金 .....	4-5	<b>4.8.4.1</b> 接线端子 – 穿孔 / 冲孔 / 无孔型 – 引线 / 导线的放置 .....	4-35
<b>4.2 清洁度</b> .....	4-6	<b>4.8.4.2</b> 接线端子 – 穿孔 / 冲孔 / 无孔型 – 焊接 .....	4-37
4.2.1 清洁度 – 焊接前 .....	4-6	<b>4.8.5</b> 接线端子 – 钩型 .....	4-38
4.2.2 清洁度 – 焊接后 .....	4-6	<b>4.8.5.1</b> 接线端子 – 钩型 – 引线 / 导线的放置 .....	4-38
4.2.2.1 清洁度 – 焊接后 – 外来物 (FOD) .....	4-6	<b>4.8.5.2</b> 接线端子 – 钩型 – 焊接 .....	4-40
4.2.2.2 清洁度 – 焊接后 – 助焊剂残留物 .....	4-7	<b>4.8.6</b> 接线端子 – 锡杯 .....	4-41
4.2.2.2.1 清洁度 – 焊接后 – 助焊剂残留物 – 清洗要求 .....	4-7	<b>4.8.6.1</b> 接线端子 – 锡杯 – 引线 / 导线的放置 .....	4-41
4.2.2.2.2 清洁度 – 焊接后 – 助焊剂残留物 – 免清洗工艺 .....	4-7	<b>4.8.6.2</b> 接线端子 – 锡杯 – 焊接 .....	4-42
4.3 焊接连接 .....	4-8	<b>4.8.7</b> 接线端子 – 串联连接 .....	4-44
4.3.1 焊接连接 – 总则 .....	4-10	<b>4.8.8</b> 接线要求 – 引线 / 导线的放置 – AWG30 和 更细的导线 .....	4-45
4.3.2 焊接连接 – 焊接异常 .....	4-11		
4.3.2.1 焊接连接 – 焊接异常 – 暴露的金属基材 .....	4-11	<b>5 压接端子 (接头部和压接耳)</b> .....	5-1
4.3.2.2 焊接连接 – 焊接异常 – 部分可见或隐蔽的 焊接连接 .....	4-11	<b>5.1 冲压成形 – 开环型</b> .....	5-3
<b>4.4 导线 / 引线准备, 上锡</b> .....	4-12	<b>5.1.1</b> 冲压成形 – 开环型 – 绝缘皮支撑 .....	5-4
<b>4.5 导线绝缘皮</b> .....	4-14	<b>5.1.1.1</b> 冲压成形 – 开环型 – 绝缘皮支撑 – 检查窗 .....	5-4
4.5.1 导线绝缘皮 – 间隙 .....	4-14	<b>5.1.1.2</b> 冲压成形 – 开环型 – 绝缘皮支撑 – 压接 .....	5-6
4.5.2 导线绝缘皮 – 焊后损伤 .....	4-16	<b>5.1.2</b> 冲压成形 – 开环型 – 没有绝缘皮支撑压接的 绝缘间隙 .....	5-8
<b>4.6 绝缘套管</b> .....	4-17	<b>5.1.3</b> 冲压成形 – 开环型 – 导体压接 .....	5-9
<b>4.7 焊后股线散开 (鸟笼状)</b> .....	4-19	<b>5.1.4</b> 冲压成形 – 开环型 – 钟形压口 .....	5-11
<b>4.8 接线端子</b> .....	4-20	<b>5.1.5</b> 冲压成形 – 开环型 – 导体刷 .....	5-13
4.8.1 接线端子 – 塔型和直针型 .....	4-23	<b>5.1.6</b> 冲压成形 – 开环型 – 料带残耳 .....	5-15
4.8.1.1 接线端子 – 塔型和直针型 – 引线 / 导线的 放置 .....	4-23	<b>5.1.7</b> 冲压成形 – 开环型 – 单根导线密封 .....	5-16
4.8.1.1.1 引线 / 导线的放置 .....	4-24	<b>5.2 冲压成形 – 闭环型</b> .....	5-18
4.8.1.1.2 接线端子 – 塔型和直针型 – 焊接 .....	4-25	<b>5.2.1</b> 冲压成形 – 闭环型 – 绝缘间隙 .....	5-19
4.8.2 接线端子 – 双叉型 .....	4-26	<b>5.2.2</b> 冲压成形 – 闭环型 – 绝缘皮支撑压接 .....	5-20
4.8.2.1 接线端子 – 双叉型 – 引线 / 导线的放置 – 侧面进线 .....	4-26	<b>5.2.3</b> 冲压成形 – 闭环型 – 导体压接和钟形压口 .....	5-21
		<b>5.2.4</b> 冲压成形 – 闭环型 – 残耳 .....	5-23
		<b>5.3 机制接头</b> .....	5-24
		<b>5.3.1</b> 机制接头 – 绝缘间隙 .....	5-24
		<b>5.3.2</b> 机制接头 – 绝缘皮支撑 .....	5-26
		<b>5.3.3</b> 机制接头 – 导体 .....	5-27

# 目录 (续)

5.3.4 机制接头 – 压接	5-29	8.2.4 压接衔接 - 导线直插连接装置 (快速连接)	8-23
5.3.5 机制接头 – 圆密尔填塞	5-31	8.3 超声熔接衔接	8-24
<b>5.4 端接环压接</b>	<b>5-33</b>	<b>9 连接器连接</b>	<b>9-1</b>
<b>5.5 套管收缩 - 导线支撑 - 接线端子压接</b>	<b>5-35</b>	<b>9.1 紧固件安装</b>	<b>9-2</b>
<b>6 绝缘皮穿刺连接 (IDC)</b>	<b>6-1</b>	9.1.1 紧固件安装 – 螺栓 – 高度	9-2
<b>6.1 多端扁平线缆</b>	<b>6-2</b>	9.1.2 紧固件安装 – 螺钉 – 伸出	9-3
6.1.1 多端扁平线缆 – 末端切割	6-2	9.1.3 紧固件安装 – 固定夹	9-4
6.1.2 多端扁平线缆 – 切边	6-3	9.1.4 紧固件安装 – 连接器对准	9-5
6.1.3 多端扁平线缆 – 移除接地层	6-4	<b>9.2 释力装置</b>	<b>9-6</b>
6.1.4 多端扁平线缆 – 连接器对位	6-5	9.2.1 释力装置 – 线夹安装	9-6
6.1.5 多端扁平线缆 – 连接器歪斜和横向对位	6-8	9.2.2 释力装置 – 导线整理	9-7
6.1.6 多端扁平线缆 – 紧固	6-9	9.2.2.1 释力装置 – 导线整理 – 直向走线	9-8
<b>6.2 分立导线端子</b>	<b>6-10</b>	9.2.2.2 释力装置 – 导线整理 – 侧向走线	9-9
6.2.1 分立导线端子 – 总则	6-10	<b>9.3 套管和防护套</b>	<b>9-10</b>
6.2.2 分立导线端子 – 导线对位	6-11	9.3.1 套管和防护套 – 定位	9-10
6.2.3 分立导线端子 – 悬空 (伸出)	6-12	9.3.2 套管和防护套 – 粘接	9-11
6.2.4 分立导线端子 – 绝缘压接	6-13	<b>9.4 连接器损伤</b>	<b>9-15</b>
6.2.5 分立导线端子 – 连接区域内的损伤	6-15	9.4.1 连接器损伤 – 标准	9-15
6.2.6 分立导线端子 – 末端连接器	6-16	9.4.2 连接器损伤 – 限制 – 硬表面 – 配接面	9-16
6.2.7 分立导线端子 – 贯穿型连接器	6-17	9.4.3 连接器损伤 – 限制 – 软表面 – 配接面或 背部密封区	9-17
6.2.8 分立导线端子 – 接线盒连接器	6-18	9.4.4 连接器损伤 – 管脚	9-18
6.2.9 分立导线端子 – 高密 D 型连接器 (串联 总线连接器)	6-19	<b>9.5 管脚和密封塞在连接器内的安装</b>	<b>9-19</b>
6.2.10 分立导线端子 – 模块化连接器 (RJ 型)	6-21	9.5.1 管脚和密封塞在连接器内的安装 – 管脚的安装	9-19
<b>7 超声熔接</b>	<b>7-1</b>	9.5.2 管脚和密封塞在连接器内的安装 – 密封塞 的安装	9-21
<b>7.1 绝缘间隙</b>	<b>7-2</b>	<b>10 二次成型 / 灌塑成型</b>	<b>10-1</b>
<b>7.2 熔接块</b>	<b>7-3</b>	<b>10.1 二次成型</b>	<b>10-4</b>
<b>8 衔接</b>	<b>8-1</b>	10.1.1 二次成型 – 填充	10-4
<b>8.1 焊接衔接</b>	<b>8-2</b>	10.1.1.1 二次成型 – 填充 – 内模	10-4
8.1.1 焊接衔接 – 散接	8-3	10.1.1.2 二次成型 – 填充 – 外模	10-7
8.1.2 焊接衔接 – 绕接	8-5	10.1.1.2.1 二次成型 – 填充 – 外模 – 错位	10-10
8.1.3 焊接衔接 – 钩接	8-7	10.1.1.2.2 二次成型 – 填充 – 外模 – 装配	10-11
8.1.4 焊接衔接 – 搭接	8-8	10.1.1.2.3 二次成型 – 填充 – 外模 – 裂纹、流痕、表面 皱纹 (结合线) 或熔接线	10-14
8.1.4.1 焊接衔接 – 搭接 – 两条或两条以上导体	8-9	10.1.1.2.4 二次成型 – 填充 – 外模 – 颜色	10-16
8.1.4.2 焊接衔接 – 搭接 – 绝缘皮环切 (窗口)	8-12	10.1.2 二次成型 – 冲胶	10-17
8.1.5 焊接衔接 – 热缩焊接装置	8-13	10.1.3 二次成型 – 对位	10-18
<b>8.2 压接衔接</b>	<b>8-15</b>	10.1.4 二次成型 – 毛边	10-21
8.2.1 压接衔接 – 简接头	8-15		
8.2.2 压接衔接 – 双边接头	8-18		
8.2.3 压接衔接 – 终端接头	8-21		

## 目录 (续)

10.1.5	二次成型 – 导线绝缘皮、外被或套管损坏	10-23	13.1	剥外被	13-2
10.1.6	二次成型 – 固化	10-24	13.2	中心导体收尾	13-4
<b>10.2</b>	<b>灌塑成形 (热固性成型)</b>	<b>10-25</b>	13.2.1	中心导体收尾 – 压接	13-4
10.2.1	灌塑成形 (热固性成型) – 填充	10-25	13.2.2	中心导体收尾 – 焊接	13-6
10.2.2	灌塑成形 (热固性成型) – 与导线或 线缆的装配	10-29	<b>13.3</b>	<b>焊箍针</b>	<b>13-8</b>
10.2.3	灌塑材料 (热固性成型) – 固化	10-31	13.3.1	焊箍针 – 总则	13-8
<b>10.3</b>	<b>挠性扁带的二次成型</b>	<b>10-32</b>	13.3.2	焊箍针 – 绝缘	13-10
10.3.1	挠性扁带的二次成型 - 支撑物及定位功能 粘接	10-35	<b>13.4</b>	<b>同轴连接器 – 印制线路板用连接器</b>	<b>13-11</b>
10.3.2	挠性扁带的二次成型 - 扁带与连接器灌塑 粘接	10-36	<b>13.5</b>	<b>同轴连接器 – 中心导体长度 – 直角连接器</b>	<b>13-12</b>
10.3.3	挠性扁带的二次成型 - 零部件安装	10-37	<b>13.6</b>	<b>同轴连接器 – 中心导体焊接</b>	<b>13-13</b>
<b>11</b>	<b>线缆组件与导线的测量</b>	<b>11-1</b>	<b>13.7</b>	<b>同轴连接器 – 端盖</b>	<b>13-15</b>
<b>11.1</b>	<b>测量 – 线缆与导线的长度公差</b>	<b>11-2</b>	13.7.1	同轴连接器 – 端盖 – 焊接	13-15
<b>11.2</b>	<b>测量 – 线缆</b>	<b>11-2</b>	13.7.2	同轴连接器 – 端盖 – 压合	13-16
11.2.1	测量 – 线缆 – 基准面 – 直式 / 轴向连接器	11-2	<b>13.8</b>	<b>屏蔽层收尾</b>	<b>13-17</b>
11.2.2	测量 – 线缆 – 基准面 – 直角连接器	11-3	13.8.1	屏蔽层收尾 – 压紧式接地环	13-17
11.2.3	测量 – 线缆 – 长度	11-3	13.8.2	屏蔽层收尾 – 压接环	13-18
11.2.4.1	测量 – 线缆 – 分叉测量基准点	11-4	<b>13.9</b>	<b>中心针</b>	<b>13-20</b>
11.2.4	测量 – 线缆 – 分叉	11-4	13.9.1	中心针 - 定位	13-20
11.2.4.2	测量 – 线缆 – 分叉长度	11-5	13.9.2	中心针损伤	13-21
<b>11.3</b>	<b>测量 – 导线</b>	<b>11-6</b>	<b>13.10</b>	<b>半刚性同轴线</b>	<b>13-22</b>
11.3.1	测量 – 导线 – 电气端子基准点	11-6	13.10.1	半刚性同轴线 – 弯曲和变形	13-23
11.3.2	测量 – 导线 – 长度	11-7	13.10.2	半刚性同轴线 – 表面状况	13-25
<b>12</b>	<b>标记 / 标签</b>	<b>12-1</b>	13.10.2.1	半刚性同轴线 – 表面状况 – 硬质表面	13-25
<b>12.1</b>	<b>内容</b>	<b>12-2</b>	13.10.2.2	半刚性同轴线 – 表面状况 – 软质表面	13-27
<b>12.2</b>	<b>易读性</b>	<b>12-2</b>	13.10.3	半刚性同轴线 – 电介质的切割	13-28
<b>12.3</b>	<b>永久性</b>	<b>12-4</b>	13.10.4	半刚性同轴线 – 电介质清洁度	13-30
<b>12.4</b>	<b>定位及方向</b>	<b>12-5</b>	13.10.5	半刚性同轴线 – 中心导体插针	13-31
<b>12.5</b>	<b>功能性</b>	<b>12-6</b>	13.10.5.1	半刚性同轴线 – 中心导体插针 – 尖端	13-32
<b>12.6</b>	<b>标记套</b>	<b>12-7</b>	13.10.5.2	半刚性同轴线 – 中心导体插针 – 损伤	13-34
12.6.1	标记套 – 缠绕	12-7	13.10.6	半刚性同轴线 – 焊接	13-34
12.6.2	标记套 – 管型	12-9	<b>13.11</b>	<b>铆压式连接器</b>	<b>13-36</b>
<b>12.7</b>	<b>旗型标记</b>	<b>12-10</b>	<b>13.12</b>	<b>双轴 / 多轴屏蔽线的焊接和剥外被</b>	<b>13-37</b>
12.7.1	旗型标记 – 粘贴	12-10	13.12.1	双轴 / 多轴屏蔽线的焊接和剥外被 – 外被和芯线的安装	13-37
<b>12.8</b>	<b>缠绕标记</b>	<b>12-10</b>	13.12.2	双轴 / 多轴屏蔽线的焊接和剥外被 – 环安装	13-39
<b>13</b>	<b>同轴及双轴线缆组件</b>	<b>13-1</b>	<b>14</b>	<b>紧固</b>	<b>14-1</b>
			<b>14.1</b>	<b>扎线带缠绕 / 连扎应用</b>	<b>14-2</b>
			14.1.1	扎线带缠绕 / 连扎应用 – 松紧度	14-7

## 目录 (续)

14.1.2	扎线带缠绕 / 连扎应用 – 损伤 .....	14-8	15.4.1	屏蔽层收尾 – 预先编织的衔接 – 焊接 .....	15-22
14.1.3	扎线带缠绕 / 连扎应用 – 间隔 .....	14-8	15.4.2	屏蔽层收尾 – 预先编织的衔接 – 扎线带 / 捆带 .....	15-24
<b>14.2 分叉 .....</b>		<b>14-9</b>	<b>15.5 捆带 – 绝缘的和导电的、有粘性的或 无粘性的 .....</b>		<b>15-25</b>
14.2.1	分叉 – 单根导线 .....	14-9	<b>15.6 管套 (屏蔽) .....</b>		<b>15-26</b>
14.2.2	分叉 – 间隔 .....	14-10	<b>15.7 收缩管 – 导电衬 .....</b>		<b>15-27</b>
<b>14.3 布线 .....</b>		<b>14-13</b>	<b>16 线缆 / 线束防护层 .....</b>		<b>16-1</b>
14.3.1	布线 – 导线交叉 .....	14-13	<b>16.1 编织 .....</b>		<b>16-2</b>
14.3.2	布线 – 弯曲半径 .....	14-14	16.1.1 编织 – 直接编织 .....		16-2
14.3.3	布线 – 同轴线缆 .....	14-15	16.1.2 编织 – 预先编织 .....		16-4
14.3.4	布线 – 空置导线收尾 .....	14-16	<b>16.2 套管 / 热缩套管 .....</b>		<b>16-6</b>
14.3.4.1	布线 – 空置导线收尾 – 收缩套管 .....	14-16	16.2.1 套管 / 热缩套管 – 密封 .....		16-7
14.3.4.2	布线 – 空置导线端子 – 挠性套管 .....	14-17	<b>16.3 塑料缠绕带 (螺旋形套管) .....</b>		<b>16-8</b>
14.3.5	布线 – 衔接处和焊环上的扎线带 .....	14-17	<b>16.4 波纹管 – 可拆分型和不可拆分型 .....</b>		<b>16-9</b>
<b>14.4 扫把式捆扎 .....</b>		<b>14-18</b>	<b>16.5 捆带, 有粘性的和无粘性的 .....</b>		<b>16-9</b>
<b>15 线束 / 线缆的电气屏蔽 .....</b>		<b>15-1</b>	<b>17 成品组件安装 .....</b>		<b>17-1</b>
<b>15.1 编织 .....</b>		<b>15-2</b>	<b>17.1 总则 .....</b>		<b>17-2</b>
15.1.1	编织 – 直接编织 .....	15-3	<b>17.2 机械零部件的安装 .....</b>		<b>17-3</b>
15.1.2	编织 – 预先编织 .....	15-5	17.2.1 机械零部件的安装 – 螺纹紧固件 .....		17-4
<b>15.2 屏蔽层收尾 .....</b>		<b>15-6</b>	17.2.1.1 机械零部件的安装 – 螺纹紧固件 – 最小扭矩 .....		17-6
15.2.1	屏蔽层收尾 – 屏蔽层跳线 .....	15-6	17.2.2 机械零部件的安装 – 螺纹紧固件 – 导线 .....		17-8
15.2.1.1	屏蔽层收尾 – 屏蔽层跳线 – 附连导线 .....	15-6	17.2.2.1 机械零部件的安装 – 螺纹紧固件 – 单芯线 .....		17-9
15.2.1.1.1	屏蔽层收尾 – 屏蔽层跳线 – 附连导线 – 焊接 .....	15-7	17.2.2.2 机械零部件的安装 – 螺纹紧固件 – 多股导线 .....		17-11
15.2.1.1.2	屏蔽层收尾 – 屏蔽层跳线 – 附连导线 – 压接 .....	15-11	17.2.4 保险索 .....		17-14
15.2.1.2	屏蔽层收尾 – 屏蔽层跳线 – 屏蔽层编织 .....	15-12	<b>17.3 导线 / 线束安装 .....</b>		<b>17-15</b>
15.2.1.2.1	屏蔽层收尾 – 屏蔽层跳线 – 屏蔽层编织 – 织物 .....	15-12	17.3.1 导线 / 线束安装 – 应力释放 .....		17-15
15.2.1.2.2	屏蔽层收尾 – 屏蔽层跳线 – 屏蔽层编织 – 梳理与绞合 .....	15-12	17.3.2 导线 / 线束安装 – 理线 .....		17-16
15.2.1.3	屏蔽层收尾 – 屏蔽层跳线 – 菊花链 .....	15-13	17.3.3 导线 / 线束安装 – 维修环 .....		17-17
15.2.1.4	屏蔽层收尾 – 屏蔽层跳线 – 公共接地点 .....	15-13	17.3.4 导线 / 线束安装 – 线夹 .....		17-18
15.2.2	屏蔽层收尾 – 无用的屏蔽层跳线 .....	15-14	17.3.5 导线 / 线束安装 – 扎线带缠绕 / 连扎 .....		17-18
15.2.2.1	屏蔽层收尾 – 无用的屏蔽层跳线 – 屏蔽层不向后折回 .....	15-14	17.3.6 线槽 .....		17-19
15.2.2.2	屏蔽层收尾 – 无用的屏蔽层跳线 – 屏蔽层 向后折回 .....	15-15	17.3.7 密封圈 .....		17-20
<b>15.3 屏蔽层收尾 – 连接器 .....</b>		<b>15-16</b>	17.3.7.1 密封圈 – 导线 / 线缆 / 线束无密封要求 .....		17-20
15.3.1	屏蔽层收尾 – 连接器 – 收缩 .....	15-16	17.3.7.1.1 密封圈 – 导线 / 线缆有密封要求 .....		17-21
15.3.2	屏蔽层收尾 – 连接器 – 压接 .....	15-18	<b>18 无焊绕接 .....</b>		<b>18-1</b>
15.3.3	屏蔽层收尾 – 连接器 – 屏蔽层跳线连接 .....	15-20			
15.3.4	屏蔽层收尾 – 连接器 – 焊接 .....	15-21			
<b>15.4 屏蔽层收尾 – 预先编织的衔接 .....</b>		<b>15-21</b>			

## 目录 (续)

<b>19 测试</b> .....	19-1	<b>表 3-1 股线允许的损伤范围</b> .....	3-4
<b>19.1 非破坏性测试</b> .....	19-2	<b>表 4-1 焊料槽中杂质的最大限值</b> .....	4-3
<b>19.2 返工或维修后的测试</b> .....	19-2	<b>表 4-2 焊接连接异常</b> .....	4-11
<b>19.3 意向表的使用</b> .....	19-2	<b>表 4-3 塔型和直针型端子上引线 / 导线的放置</b> .....	4-23
<b>19.4 电气测试</b> .....	19-3	<b>表 4-4 双叉型接线端子上引线 / 导线的放置 - 侧面进线</b> .....	4-26
<b>19.4.1 电气测试 – 测试项目的选择</b> .....	19-3	<b>表 4-5 双叉型接线端子上引线 / 导线的放置 - 底部进线</b> .....	4-28
<b>19.5 电气测试方法</b> .....	19-4	<b>表 4-6 侧面进线直通连接方式的固定要求 – 双叉型端子</b> .....	4-30
<b>19.5.1 电气测试方法 – 连通性</b> .....	19-4	<b>表 4-7 穿孔 / 冲孔 / 无孔型接线端子上引线 / 导线的放置</b> .....	4-35
<b>19.5.2 电气测试方法 – 短路</b> .....	19-5	<b>表 4-8 钩型接线端子上引线 / 导线的放置</b> .....	4-38
<b>19.5.3 电气测试方法 – 介质耐压 (DWV)</b> .....	19-6	<b>表 4-9 AWG30 及更小直径的导线缠绕要求</b> .....	4-45
<b>19.5.4 电气测试方法 – 绝缘电阻 (IR)</b> .....	19-7	<b>表 10-1 二次成型 / 灌塑成型的外观异常定义</b> .....	10-2
<b>19.5.5 电气测试方法 – 电压驻波比 (VSWR)</b> .....	19-8	<b>表 11-1 线缆 / 导线长度测量公差</b> .....	11-2
<b>19.5.6 电气测试方法 – 插入损耗</b> .....	19-8	<b>表 13-1 同轴、双轴线屏蔽层和中心导体损伤的允许值</b> .....	13-2
<b>19.5.7 电气测试方法 – 反射系数</b> .....	19-9	<b>表 13-2 半刚性线缆的变形</b> .....	13-24
<b>19.5.8 电气测试方法 – 用户要求的</b> .....	19-9	<b>表 13-3 电介质的切割</b> .....	13-28
<b>19.6 机械测试</b> .....	19-10	<b>表 14-1 最小弯曲半径要求</b> .....	14-14
<b>19.6.1 机械测试 – 测试项目的选择</b> .....	19-10	<b>表 17-1 最小锻压膨胀环拉脱负荷</b> .....	17-14
<b>19.7 机械测试方法</b> .....	19-11	<b>表 19-1 电气测试要求</b> .....	19-3
<b>19.7.1 机械测试方法 – 压接高度 (尺寸分析)</b> .....	19-11	<b>表 19-2 连通性测试最低要求</b> .....	19-4
<b>19.7.1.1 机械测试方法 – 压接高度 (尺寸分析) – 端子放置</b> .....	19-12	<b>表 19-3 短路测试 (低压绝缘) 最低要求</b> .....	19-5
<b>19.7.2 机械测试方法 – 拉力 (拉伸)</b> .....	19-13	<b>表 19-4 介质耐压测试 (DWV) 最低要求</b> .....	19-6
<b>19.7.2.1 机械测试方法 – 拉力 (拉伸) – 无文档化的过程控制</b> .....	19-14	<b>表 19-5 绝缘电阻 (IR) 测试最低要求</b> .....	19-7
<b>19.7.3 机械测试方法 – 压接力监测</b> .....	19-18	<b>表 19-6 电压驻波比 (VSWR) 测试参数</b> .....	19-8
<b>19.7.4 机械测试方法 – 压接工具的鉴定</b> .....	19-18	<b>表 19-7 插入损耗测试参数</b> .....	19-8
<b>19.7.5 机械测试方法 – 连接保持力验证</b> .....	19-18	<b>表 19-8 反射系数测试参数</b> .....	19-9
<b>19.7.6 机械测试方法 – RF (射频) 连接器屏蔽层拉力 (拉伸)</b> .....	19-19	<b>表 19-9 机械测试要求</b> .....	19-10
<b>19.7.7 机械测试方法 – RF (射频) 连接器屏蔽环扭转测试</b> .....	19-20	<b>表 19-10 压接高度测试</b> .....	19-11
<b>19.7.8 机械测试方法 – 用户要求的</b> .....	19-20	<b>表 19-11 拉力测试最小要求</b> .....	19-14
<b>20 高电压应用</b> .....	20-1	<b>表 19-12 拉力测试的拉力值</b> .....	19-15
<b>附录 A 术语与定义</b> .....	20-1	<b>表 19-13 UL, SAE, GM 和 Volvo 拉力测试值 (1 和 2 级)</b> .....	19-16
<b>附录 B 可复制的测试表</b> .....	20-1	<b>表 19-14 IEC 拉力测试值 (1 和 2 级)</b> .....	19-17
<b>附录 C 焊接工具和设备指南</b> .....	20-1	<b>表 19-15 射频连接器拉力测试</b> .....	19-19
<b>表 A-1 电气间隙</b> .....	A-5		
<b>表 1-1 放大装置的应用 - 导线及导线连接</b> .....	1-6		
<b>表 1-2 放大装置的应用 - 其他</b> .....	1-6		