



## IPC/WHMA-A-620B

### Täiendatud trükk 1



If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence.

Ingliskeelse originaaldokumendi ja tõlkeversioonide vahelise ebakõla korral on ingliskeelne versioon alati ülimuslik.

# Juhtme- ja kaablikoostude vastavusnõuded

Välja töötanud IPC kvaliteedinõukogu (7-30), töörühm (7-31f) ja WHMA tehniline tööstuse juhkomitee (ITGC).

Tõlkinud Tallinna Polütehnikumi töörühm koosseisus Andres Ojalill, Kalle Sammal, Ivar Kaljula, Mihkel Viskus ja Kalmer Kand.

**Asendab:**  
IPC/WHMA-A-620A -  
Juuli 2006  
IPC/WHMA-A-620 -  
Jaanuar 2002

Selle standardi kasutajad on oodatud osalema standardi uute versioonide arendustegevuses.

Kontakt:

IPC  
3000 Lakeside Drive, Suite 309S  
Bannockburn, Illinois  
60015-1249  
Tel 847 615.7100  
Fax 847 615.7105

# Sisukord

<b>1 Eessõna .....</b>	1-1	<b>1.16 Elektriline vahemaa .....</b>	1-6
<b>1.1 Standardi kohaldamise ulatus .....</b>	1-2	<b>1.17 Inspeksioon .....</b>	1-6
<b>1.2 Eesmärk .....</b>	1-2	<b>1.17.1 Valikuline inspeksioon .....</b>	1-6
<b>1.3 Standardi kasutamine .....</b>	1-2	<b>1.17.1.1 Valgustatus .....</b>	1-6
<b>1.4 Möötühikud ja möötmine .....</b>	1-2	<b>1.17.1.2 Suurenduse kasutamine .....</b>	1-6
<b>1.4.1 Möötmete määramine .....</b>	1-2	<b>1.18 Kaitse elektrostaatilise laengu mahalaadimise (ESD) eest .....</b>	1-6
<b>1.5 Nõuded .....</b>	1-2	<b>1.19 Reostus .....</b>	1-7
<b>1.6 Eriväljatöötused .....</b>	1-2	<b>1.20 Ümbertegemine/remontimine .....</b>	1-7
<b>1.7 Terminid ja definitsioonid .....</b>	1-3	<b>1.20.1 Ümbertegemine .....</b>	1-7
<b>1.7.1 Inspeksioon .....</b>	1-3	<b>1.20.2 Remontimine .....</b>	1-7
<b>1.7.2 Tootja (Koostaja) .....</b>	1-3	<b>1.21 Statistiline protsessijuhtimine .....</b>	1-7
<b>1.7.3 Objektivsed töendusmaterjalid .....</b>	1-3	<b>2 Rakendatavad dokumendid .....</b>	2-1
<b>1.7.4 Protsessijuhtimine .....</b>	1-3	<b>2.1 IPC .....</b>	2-1
<b>1.7.5 Tarnija .....</b>	1-3	<b>2.2 Joint Industry standardid .....</b>	2-1
<b>1.7.6 Klient .....</b>	1-3	<b>2.3 Society of Automotive Engineers (SAE) .....</b>	2-1
<b>1.7.7 Juhtme diameeter (D) .....</b>	1-3	<b>2.4 American National Standards Institute (ANSI) .....</b>	2-2
<b>1.8 Tooteklassid .....</b>	1-3	<b>2.5 International Organization for Standardization (SO) .....</b>	2-2
<b>1.9 Dokumentide tähtsuse järjekord .....</b>	1-3	<b>2.6 ESD Association (ESDA) .....</b>	2-2
<b>1.10 Nõuete ulatus .....</b>	1-3	<b>2.7 United States Department of Defense (DoD) .....</b>	2-2
<b>1.11 Personalri asjatundlikkus .....</b>	1-4	<b>2.8 ASTM International .....</b>	2-2
<b>1.12 Töökoht .....</b>	1-4	<b>3 Juhtmete ettevalmistamine .....</b>	3-1
<b>1.12.1 Koostamise ala .....</b>	1-4	<b>3.1 Isolatsiooni eemaldamine .....</b>	3-2
<b>1.13 Töövahendid ja seadmed .....</b>	1-4	<b>3.2 Juhtme kiudude vigastused ja juhtmeotsa lõikamine .....</b>	3-2
<b>1.13.1 Juhtimine .....</b>	1-4	<b>3.3 Juhi deformatsioon (linnupuuriefekt) .....</b>	3-5
<b>1.13.2 Kalibreerimine .....</b>	1-4	<b>3.4 Juhtmete kokkukeerutamine .....</b>	3-7
<b>1.13.3 Materjalid ja protsessid .....</b>	1-5	<b>3.5 Isolatsiooni vigastused – Isolatsiooni eemaldamine .....</b>	3-8
<b>1.14 Joonised ja illustratsioonid .....</b>	1-5		
<b>1.15 Inspeksiioni nõuded .....</b>	1-5		
<b>1.15.1 Eesmärk .....</b>	1-5		
<b>1.15.2 Aktsepteeritav .....</b>	1-5		
<b>1.15.3 Protsessi Indikaator .....</b>	1-5		
<b>1.15.4 Defekt .....</b>	1-5		
<b>1.15.5 Kõrvaldamine (disposition) .....</b>	1-5		
<b>1.15.6 Toote klassifitseerimise seosed .....</b>	1-5		
<b>1.15.7 Kirjeldamata olukorrad .....</b>	1-6		

## Sisukord (jätkub)

<b>4 Joodetud klemmid .....</b>	<b>4-1</b>	<b>4.8.3.1</b>	<b>Väljaviigu/juhtme asetus .....</b>	<b>4-31</b>
<b>4.1 Materjalid, komponendid ja töövahendid .....</b>	<b>4-2</b>	<b>4.8.3.2</b>	<b>Joode .....</b>	<b>4-32</b>
<b>4.1.1 Materjalid .....</b>	<b>4-2</b>	<b>4.8.4</b>	<b>Auguga klemmid .....</b>	<b>4-33</b>
<b>4.1.1.1 Joodis .....</b>	<b>4-2</b>	<b>4.8.4.1</b>	<b>Väljaviigu/juhtme asetus .....</b>	<b>4-33</b>
<b>4.1.1.2 Räbusti (flux) .....</b>	<b>4-2</b>	<b>4.8.4.2</b>	<b>Joode .....</b>	<b>4-35</b>
<b>4.1.1.3 Liimid .....</b>	<b>4-3</b>	<b>4.8.5</b>	<b>Konksklemm .....</b>	<b>4-36</b>
<b>4.1.1.4 Joodetavus .....</b>	<b>4-3</b>	<b>4.8.5.1</b>	<b>Väljaviigu/juhtme asetus .....</b>	<b>4-36</b>
<b>4.1.1.5 Töövahendid ja seadmed .....</b>	<b>4-3</b>	<b>4.8.5.2</b>	<b>Joode .....</b>	<b>4-37</b>
<b>4.1.2 Kulla eemaldamine .....</b>	<b>4-3</b>	<b>4.8.6</b>	<b>Toruklemm .....</b>	<b>4-39</b>
<b>4.2 Puhtuse nõuded .....</b>	<b>4-4</b>	<b>4.8.6.1</b>	<b>Väljaviigu/juhtme asetus .....</b>	<b>4-39</b>
<b>4.2.1 Enne jootmist .....</b>	<b>4-4</b>	<b>4.8.6.2</b>	<b>Joode .....</b>	<b>4-40</b>
<b>4.2.2 Peale jootmist .....</b>	<b>4-4</b>	<b>4.8.7</b>	<b>Jadaühendused .....</b>	<b>4-43</b>
<b>4.2.2.1 Saasteained ja -osakesed .....</b>	<b>4-4</b>	<b>4.8.8</b>	<b>AWG 30 ja peenemad juhtmed .....</b>	<b>4-44</b>
<b>4.2.2.2 Räbustijäägid .....</b>	<b>4-5</b>			
<b>4.2.2.2.1 Puhastatav räbusti .....</b>	<b>4-5</b>			
<b>4.2.2.2.2 Mittepuhastatav protsess .....</b>	<b>4-5</b>			
<b>4.3 Jootmine .....</b>	<b>4-6</b>			
<b>4.3.1 Üldnõuded .....</b>	<b>4-8</b>			
<b>4.3.2 Anomaaliad .....</b>	<b>4-9</b>			
<b>4.3.2.1 Paljastunud alusmetall .....</b>	<b>4-9</b>			
<b>4.3.2.2 Osaliselt või täielikult varjatud jooteühendused .....</b>	<b>4-9</b>			
<b>4.4 Juhtme ettevalmistamine, tinatamine .....</b>	<b>4-10</b>			
<b>4.5 Juhtme isolatsioon .....</b>	<b>4-12</b>			
<b>4.5.1 Vahemaa .....</b>	<b>4-12</b>	<b>5.1 Pressitud ja formeeritud – Avatud pressalaga .....</b>	<b>5-3</b>	
<b>4.5.2 Vigastused peale jootmist .....</b>	<b>4-14</b>	<b>5.1.1 Isolatsiooni tugi .....</b>	<b>5-4</b>	
<b>4.6 Katterüü .....</b>	<b>4-15</b>	<b>5.1.1.1 Inspektsiooniaken .....</b>	<b>5-4</b>	
<b>4.7 Kiudude eraldumine (linnupuuriefekt, peale jootmist) .....</b>	<b>4-17</b>	<b>5.1.1.2 Pressimine .....</b>	<b>5-6</b>	
<b>4.8 Klemmid .....</b>	<b>4-18</b>	<b>5.1.2 Isolatsiooni vahemaa toe puudumisel .....</b>	<b>5-8</b>	
<b>4.8.1 Klemmid – Torn- ja piikklemmid .....</b>	<b>4-21</b>	<b>5.1.3 Juhi pressimine .....</b>	<b>5-9</b>	
<b>4.8.1.1 Väljaviigu/juhtme asetus .....</b>	<b>4-21</b>	<b>5.1.4 Suudmed .....</b>	<b>5-11</b>	
<b>4.8.1.2 Joode .....</b>	<b>4-23</b>	<b>5.1.5 Juhi ots .....</b>	<b>5-13</b>	
<b>4.8.2 Kahvelklemm .....</b>	<b>4-24</b>	<b>5.1.6 Lõikesaba .....</b>	<b>5-15</b>	
<b>4.8.2.1 Väljaviigu/juhtme asetus – Ühendus küljelt .....</b>	<b>4-24</b>			
<b>4.8.2.2 Väljaviigu/juhtme asetus – Alt- ja pealtühendus .....</b>	<b>4-26</b>	<b>5.2 Pressitud ja formeeritud – Suletud pressalaga .....</b>	<b>5-16</b>	
<b>4.8.2.3 Väljaviigu/juhtme asetus – Juhtmete kinnitamine .....</b>	<b>4-28</b>	<b>5.2.1 Isolatsiooni vahemaa .....</b>	<b>5-17</b>	
<b>4.8.2.4 Joode .....</b>	<b>4-29</b>	<b>5.2.2 Isolatsiooni toe pressimine .....</b>	<b>5-17</b>	
<b>4.8.3 Piluklemm .....</b>	<b>4-31</b>	<b>5.2.3 Juhi pressimine ja suudmed .....</b>	<b>5-19</b>	
		<b>5.3 Masinpaigaldatavad klemmid .....</b>	<b>5-21</b>	
		<b>5.3.1 Isolatsiooni vahemaa .....</b>	<b>5-21</b>	
		<b>5.3.2 Isolatsiooni tugi .....</b>	<b>5-24</b>	
		<b>5.3.3 Juht .....</b>	<b>5-25</b>	
		<b>5.3.4 Pressimine .....</b>	<b>5-27</b>	
		<b>5.3.5 Ristlöikepindala suurendamine .....</b>	<b>5-29</b>	
		<b>5.4 Hülsi pressimine .....</b>	<b>5-31</b>	
		<b>6 Isolatsioonieemalduseta ühendused (IDC/IDT) .....</b>	<b>6-1</b>	
		<b>6.1 Hulgühendus, Lamekaabel .....</b>	<b>6-2</b>	
		<b>6.1.1 Otsa lõikamine .....</b>	<b>6-2</b>	
		<b>6.1.2 Sälkamine .....</b>	<b>6-3</b>	
		<b>6.1.3 Planaarse maanduskihi eemaldamine .....</b>	<b>6-4</b>	
		<b>6.1.4 Pistiku asukoht .....</b>	<b>6-5</b>	
		<b>6.1.5 Nihe ja viltusus .....</b>	<b>6-8</b>	
		<b>6.1.6 Koospüsimine .....</b>	<b>6-9</b>	

## Sisukord (jätkub)

<b>6.2 Üksikujuhtmete ühendamine .....</b>	<b>6-10</b>	<b>9.3 Rüü ja säaris .....</b>	<b>9-10</b>
6.2.1 Üldine .....	6-10	9.3.1 Asukoht .....	9-10
6.2.2 Juhtme asend .....	6-11	9.3.2 Liimimine .....	9-11
6.2.3 Üleulatumine .....	6-12	9.4 Pistiku vigastused .....	9-15
6.2.4 Isolatsiooni pressimine .....	6-13	9.4.1 Nöuded .....	9-15
6.2.5 Kontaktala vigastused .....	6-15	9.4.2 Kõva pinnaga pistik – Esipind .....	9-16
6.2.6 Otsapistikud .....	6-16	9.4.3 Pehme pinnaga pistik – Esipind .....	9-17
6.2.7 Läbivjuhtmega pistikud .....	6-17	9.4.4 vői tihendusala .....	9-17
6.2.8 Juhtmete väljumine pistikust .....	6-18	9.4.4 Kontaktid .....	9-18
6.2.9 D-pistikud .....	6-19		
6.2.10 Modulaarpistik (RJ pistik) .....	6-21		
<b>7 Ultrahelikeevitus .....</b>	<b>7-1</b>	<b>9.5 Kontaktide ja juhtpulkade paigaldamine .....</b>	<b>9-19</b>
<b>7.1 Isolatsiooni vahemaa .....</b>	<b>7-2</b>	9.5.1 Kontaktide paigaldamine .....	9-19
<b>7.2 Keevituskoht .....</b>	<b>7-3</b>	9.5.2 Juhtpulkade paigaldamine .....	9-21
<b>8 Juhtmete jätkamine .....</b>	<b>8-1</b>	<b>10 Surve- ja vormivalu .....</b>	<b>10-1</b>
<b>8.1 Joodeitud jätkud .....</b>	<b>8-2</b>	<b>10.1 Survevalu .....</b>	<b>10-4</b>
8.1.1 Vaheliti jätk .....	8-3	10.1.1 Vormi täitumine .....	10-4
8.1.2 Mähitud jätk .....	8-5	10.1.1.1 Alusvalu .....	10-4
8.1.3 Konksjätk .....	8-7	10.1.1.2 Pealisvalu .....	10-7
8.1.4 Küljeti jätk .....	8-8	10.1.1.2.1 Vormi nihkumine .....	10-10
8.1.4.1 Kaks või enam juhet jätkus .....	8-9	10.1.1.2.2 Sobitumine .....	10-11
8.1.4.2 Isolatsiooniaknaga jätk .....	8-12	10.1.1.2.3 Mõrad, voolamisjooned, ömblused .....	10-14
8.1.5 Joodiserõngaga termokahaneva rüüga jätk .....	8-13	10.1.1.2.4 Värvus .....	10-16
<b>8.2 Pressitavad jätkud .....</b>	<b>8-15</b>	10.1.2 Läbivalgumine .....	10-17
8.2.1 Torujätk .....	8-15	10.1.3 Klemmide paiknemine .....	10-18
8.2.2 Kahesektsiooniline torujätk .....	8-18	10.1.4 Jääkvalu .....	10-21
8.2.3 Masinpaigaldatav umbjätk .....	8-21	10.1.5 Juhtme või kaabli isolatsiooni või rüü vigastused .....	10-23
8.2.4 Muhvjätk .....	8-24	10.1.6 Tahkumine .....	10-24
<b>8.3 Ultrahelikeevitus .....</b>	<b>8-25</b>	<b>10.2 Vormivalu .....</b>	<b>10-25</b>
<b>9 Pistikud .....</b>	<b>9-1</b>	10.2.1 Vormi täitumine .....	10-25
<b>9.1 Kinnitusvahendid .....</b>	<b>9-2</b>	10.2.2 Sobitumine .....	10-29
9.1.1 Kravimutter – Kõrgus .....	9-2	10.2.3 Tahkumine .....	10-31
9.1.2 Pistiku kruvi – Väljaulatumine .....	9-3		
9.1.3 Kruviklamber .....	9-4		
9.1.4 Pistikute sobitumine .....	9-5		
<b>9.2 Pingeleevendus .....</b>	<b>9-6</b>	<b>11 Kaablikoostude ja juhtmete pikkuse mõõtmine .....</b>	<b>11-1</b>
9.2.1 Klamber .....	9-6	<b>11.1 Mõõtmine – Kaablite ja juhtmete pikkuse tolerants .....</b>	<b>11-2</b>
9.2.2 Juhtmete asend .....	9-7	<b>11.2 Mõõtmine – Kaablid .....</b>	<b>11-2</b>
9.2.2.1 Otse lähenevad .....	9-8	11.2.1 Baaspinnad – Aksiaalsed/otsepistikud .....	11-2
9.2.2.2 Küljelt lähenevad .....	9-9	11.2.2 Baaspinnad – Täisnurksed/nurkpistikud .....	11-3

## Sisukord (jätkub)

<b>11.3 Mõõtmine – Juhe .....</b>	11-6	<b>13.9 Keskkontakt .....</b>	13-21
11.3.1 Klemmide baaspunktid .....	11-6	13.9.1 Keskkontakti asukoht .....	13-21
11.3.2 Pikkus .....	11-7	13.9.2 Keskkontakti vigastused .....	13-22
<b>12 Markeering/Sildid .....</b>	12-1	<b>13.10 Pooljäik koaksiaalkaabel .....</b>	13-23
<b>12.1 Markeeringu sisu .....</b>	12-2	13.10.1 Painutamine ja deformatsioon .....	13-24
<b>12.2 Loetavus .....</b>	12-2	13.10.2 Välispind .....	13-27
<b>12.3 Püsivus .....</b>	12-4	13.10.2.1 Monoliitne kaabel .....	13-27
<b>12.4 Asukoht ja orientatsioon .....</b>	12-4	13.10.2.2 Tinatatud sukaga kaabel .....	13-29
<b>12.5 Möju koostule .....</b>	12-6	13.10.3 Dielektriku lõikamine .....	13-30
<b>12.6 Markerrüü .....</b>	12-7	13.10.4 Dielektriku puhtus .....	13-32
12.6.1 Mähitav .....	12-7	13.10.5 Keskkontakt .....	13-33
12.6.2 Torukujuline .....	12-9	13.10.5.1 Tipp .....	13-33
<b>12.7 Lipukujuline markeering .....</b>	12-10	13.10.5.2 Vigastused .....	13-35
12.7.1 Liimimine .....	12-10	13.10.6 Jootmine .....	13-36
<b>12.8 Rihmsidemega kinnitatavad markeeringud .....</b>	12-10	<b>13.11 Valtsitav pistik (swage-type) .....</b>	13-38
<b>13 Koaksiaal- ja biaksiaalkaabel .....</b>	13-1	<b>13.12 Biaksiaal- ja multiaksiaalkaabli isolatsiooni eemaldamine ja jootmine .....</b>	13-39
<b>13.1 Isolatsiooni eemaldamine .....</b>	13-2	13.12.1 Kaabliisolatsiooni ja keskkontakti paigaldamine .....	13-39
<b>13.2 Sisemise soone otsastamine .....</b>	13-4	13.12.2 Röngaskontakti paigaldamine .....	13-41
13.2.1 Pressimine .....	13-4	<b>14 Köitmine .....</b>	14-1
13.2.2 Jootmine .....	13-6	<b>14.1 Lindi/rihmsidemete paigaldamine .....</b>	14-2
<b>13.3 Joodetav hülss .....</b>	13-8	14.1.1 Tihkus .....	14-6
13.3.1 Üldine .....	13-8	14.1.2 Vigastused .....	14-7
13.3.2 Isolatsioon .....	13-10	14.1.3 Vahemikud .....	14-8
<b>13.4 Koaksiaalpistik – Paigaldamine trükkplaadile .....</b>	13-11	<b>14.2 Hargnemine .....</b>	14-9
<b>13.5 Koaksiaalpistik – Sisemise soone pikkus – Täisnurkne pistik .....</b>	13-12	14.2.1 Üksikud juhtmed .....	14-9
<b>13.6 Koaksiaalpistik – Sisemise soone jootmine .....</b>	13-14	14.2.2 Vahemikud .....	14-10
<b>13.7 Koaksiaalpistik – Pistiku kaas .....</b>	13-16	<b>14.3 Juhtmete paiknemine kimbus .....</b>	14-13
13.7.1 Jootmine .....	13-16	14.3.1 Juhtmete pöimumine .....	14-13
13.7.2 Pressistuga .....	13-17	14.3.2 Painderaadius .....	14-14
<b>13.8 Varjestuse ühendamine .....</b>	13-18	14.3.3 Koaksiaalkaabel .....	14-15
13.8.1 Tagasipöördega maandusröngas .....	13-18	14.3.4 Kasutuseta juhtmete köitmine .....	14-16
13.8.2 Pressitav hülss .....	13-18	14.3.4.1 Termokahanev rüü .....	14-16
		14.3.4.2 Painduv katterüü .....	14-17
		14.3.5 Sidemed üle jätkukohtade .....	14-17
		<b>14.4 Harjasköide .....</b>	14-18
		<b>15 Koostude varjestamine .....</b>	15-1
		<b>15.1 Varjestussukk .....</b>	15-2
		15.1.1 Pealekootud .....	15-3
		15.1.2 Eelkootud .....	15-5

## Sisukord (jätkub)

<b>15.2 Varjestussuka ühendamine .....</b>	15-6	<b>17.2 Kinnitusvahendite paigaldamine .....</b>	17-3
15.2.1 Sildjuhtmega .....	15-6	17.2.1 Keermesliited .....	17-3
15.2.1.1 Kinnitamine .....	15-6	17.2.2 Pingutusmoment .....	17-6
15.2.1.1.1 Joode .....	15-7	17.2.3 Juhtmed .....	17-8
15.2.1.1.2 Pressimine .....	15-11	17.2.4 Kõrge pinge .....	17-11
15.2.1.2 Varjestussukk .....	15-12		
15.2.1.2.1 Kootud varjestussukaga .....	15-12	<b>17.3 Juhtme- või kaablikoostu paigaldamine .....</b>	17-12
15.2.1.2.2 Lahtikammitud ja keerutatud varjestussukaga .....	15-12	17.3.1 Pingeleevendus .....	17-12
15.2.1.3 Ahelühendus .....	15-13	17.3.2 Juhtme painutamine .....	17-13
15.2.1.4 Ühine maanduspunkt .....	15-13	17.3.3 Juhtme varu .....	17-14
15.2.2 Ilma sildjuhtmeta .....	15-14	17.3.4 Kinnitamine klambriga .....	17-15
15.2.2.1 Tagasikeeramata varjestus .....	15-14	17.3.5 Lõikumine .....	17-15
15.2.2.2 Tagasikeeratud varjestus .....	15-15		
<b>15.3 Varjestussuka ühendamine – Pistikuga .....</b>	15-16	<b>18 Krutliide .....</b>	18-1
15.3.1 Termokahanev röngas .....	15-16	18.1 Keerdude arv .....	18-2
15.3.2 Pressimine .....	15-18	18.2 Keerdude vahemaa .....	18-3
15.3.3 Sildjuhtme ühendamine .....	15-20	18.3 Juhtme ots, isoleeritud juhtme mähkimine .....	18-4
15.3.4 Joodetud .....	15-21	18.4 Keerdude kattumine .....	18-6
<b>15.4 Varjestussuka ühendamine – Eelkootud suka jätkamine .....</b>	15-21	18.5 Mähise asukoht .....	18-7
15.4.1 Jootmine .....	15-21	18.6 Juhtme asend .....	18-9
15.4.2 Kokkusidumine .....	15-23	18.7 Juhtme lõtk .....	18-10
<b>15.5 Mähkelindid – Isoleerivad ja juhtivad, Liimuvad või mitteliimuvad .....</b>	15-24	18.8 Juhtme pinnakate .....	18-11
<b>15.6 Kõri (varjestamine) .....</b>	15-25	18.9 Vigastused .....	18-12
<b>15.7 Termokahanev toru - Juhtiv .....</b>	15-26	18.9.1 Isolatsioon .....	18-12
<b>16 Koostude kaitsekate .....</b>	16-1	18.9.2 Juhtmed ja klemmid .....	18-13
<b>16.1 Sukk .....</b>	16-2	<b>19 Testimine .....</b>	19-1
16.1.1 Pealekootud .....	16-2	19.1 Mittepurustav testimine .....	19-2
16.1.2 Eelkootud .....	16-3	19.2 Testimine peale ümbertegemist või remontimist .....	19-2
<b>16.2 Termokahanev toru .....</b>	16-6	19.3 Tabelite kasutamine .....	19-2
16.2.1 Tihendus .....	16-7	<b>19.4 Elektriline testimine .....</b>	19-3
<b>16.3 Plastikspiraal .....</b>	16-7	19.4.1 Testi valik .....	19-3
<b>16.4 Kõrid – Löhega ja ilma .....</b>	16-8	<b>19.5 Elektrilised testid .....</b>	19-4
<b>16.5 Liimiga ja liimita mähkelint .....</b>	16-8	19.5.1 Juhtivuse test .....	19-4
<b>17 Koostu paigaldus .....</b>	17-1	19.5.2 Lühise test .....	19-5
<b>17.1 Üldine .....</b>	17-2	19.5.3 Dielektriku pingeläbilöögi (DWV) test .....	19-6

## Sisukord (jätkub)

19.5.4 Isolatsioonitakistuse (IR) test .....	19-7	Tabel 11-1 Kaabli/juhtme pikkuse tolerantsid .....	11-2
19.5.5 Seisevlaineteguri (VSWR) test .....	19-8	Tabel 13-1 Koaksiaal ja biaksiaalkaablite varjestuse ja sisemise soone vigastused .....	13-2
19.5.6 Sisenemiskao test .....	19-8		
19.5.7 Peegeldumiskoefitsiendi test .....	19-9		
19.5.8 Kliendi määratud elektrilised testid .....	19-9		
<b>19.6 Mehaaniline testimine .....</b>	<b>19-10</b>	<b>Tabel 13-2 Pooljäiga koaksiaalkaabli deformatsioon .....</b>	<b>13-25</b>
19.6.1 Testi valik .....	19-10		
<b>19.7 Mehaanilised testid .....</b>	<b>19-11</b>	<b>Tabel 13-3 Dielektriku lõikamine .....</b>	<b>13-30</b>
19.7.1 Pressitud ala kõrguse test (mõõtmine) .....	19-11		
19.7.1.1 Klemmi asend .....	19-12	<b>Tabel 14-1 Nöuded minimaalsele painderaadiusele ..</b>	<b>14-14</b>
19.7.2 Tõmbejõu test .....	19-13		
19.7.2.1 Dokumenteeritud protsessijuhtimiseta .....	19-14	<b>Tabel 18-1 Minimaalne isolatsioonita juhtme keerdude arv .....</b>	<b>18-2</b>
19.7.3 Pressimise jõu jälgimine .....	19-17		
19.7.4 Pressimise tööriista kontroll .....	19-17	<b>Tabel 19-1 Elektriliste testide nöuded .....</b>	<b>19-3</b>
19.7.5 Klemmi lukustuse kontroll .....	19-17		
19.7.6 RF pistikute varjestuse tömbetest .....	19-18	<b>Tabel 19-2 Juhtivuse testi miinimumnöuded .....</b>	<b>19-4</b>
19.7.7 RF pistikute väändetest .....	19-19		
19.7.8 Kliendi määratud mehaanilised testid .....	19-19	<b>Tabel 19-3 Lühise testi (isolatsiooni test madalpingel) miinimumnöuded .....</b>	<b>19-5</b>
<b>Lisa A Terminid ja definitsioonid .....</b>	<b>A-1</b>		
<b>Lisa B Paljundataavad testide tabelid .....</b>	<b>B-1</b>	<b>Tabel 19-4 Dielektriku pingeläbilöögi (DWV) testi miinimumnöuded .....</b>	<b>19-6</b>
<b>Tabel 1-1 Elektriline vahemaa .....</b>	<b>1-6</b>	<b>Tabel 19-5 Isolatsioonitakistuse (IR) testi miinimumnöuded .....</b>	<b>19-7</b>
<b>Tabel 1-2 Suurendus .....</b>	<b>1-6</b>	<b>Tabel 19-6 Seisevlaineteguri (VSWR) testi parameetrid .....</b>	<b>19-8</b>
<b>Tabel 3-1 Juhtme kiudude lubatud vigastused .....</b>	<b>3-4</b>	<b>Tabel 19-7 Sisenemiskao testi parameetrid .....</b>	<b>19-8</b>
<b>Tabel 4-1 Väljaviiigu/juhtme asetus klemmil .....</b>	<b>4-18</b>	<b>Tabel 19-8 Peegeldumiskoefitsiendi testi parameetrid .....</b>	<b>19-9</b>
<b>Tabel 4-2 Väljaviiukude/juhtmete asetus Torn- ja piikklemmidel .....</b>	<b>4-21</b>	<b>Tabel 19-9 Mehaaniliste testide nöuded .....</b>	<b>19-10</b>
<b>Tabel 4-3 Küljelt ühendatud väljaviiik/juhe kahvelklemmidel .....</b>	<b>4-24</b>	<b>Tabel 19-10 Pressitud ala kõrguse test .....</b>	<b>19-11</b>
<b>Tabel 4-4 Väljaviiigu/juhtme asetus kahvelklemmil – Altühendus .....</b>	<b>4-26</b>	<b>Tabel 19-11 Tõmbejõu testi miinimumnöuded .....</b>	<b>19-14</b>
<b>Tabel 4-5 Väljaviiigu/juhtme asetus auguga klemmil ...</b>	<b>4-33</b>	<b>Tabel 19-12 Tõmbejõu väärtsused .....</b>	<b>19-15</b>
<b>Tabel 4-6 Väljaviiigu/juhtme asetus konksklemmil .....</b>	<b>4-36</b>	<b>Tabel 19-13 Tõmbejõu väärtsused (Klassides 1 ja 2) vastavalt UL, Mil, SAE, IEC, GM ja Volvo standarditele .....</b>	<b>19-16</b>
<b>Tabel 10-1 Surve-/Vormivalu visuaalsete anomaliiate definitsioonid/kirjeldused .....</b>	<b>10-2</b>	<b>Tabel 19-14 RF pistiku varjestuse tömbetest .....</b>	<b>19-18</b>

## Eessõna

Peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

### 1.1 Standardi kohaldamise ulatus

### 1.2 Eesmärk

### 1.3 Standardi kasutamine

### 1.4 Mõõtühikud ja mõõtmine

#### 1.4.1 Mõõtmete määramine

### 1.5 Nõuded

### 1.6 Eri väljatöötlused

### 1.7 Terminid ja definitsioonid

#### 1.7.1 Inspeksioon

#### 1.7.2 Tootja (Koostaja)

#### 1.7.3 Objektiivsed töendusmaterjalid

#### 1.7.4 Protsessijuhtimine

#### 1.7.5 Tarnija

#### 1.7.6 Klient

#### 1.7.7 Juhtme diameeter (D)

### 1.8 Tooteklassid

### 1.9 Dokumentide tähtsuse järjekord

### 1.10 Nõuete ulatus

### 1.11 Personalasi asjatundlikkus

### 1.12 Töökoht

#### 1.12.1 Koostamiseala

### 1.13 Töövahendid ja seadmed

#### 1.13.1 Juhtimine

#### 1.13.2 Kalibreerimine

#### 1.13.3 Materjalid ja protsessid

### 1.14 Joonised ja illustratsioonid

### 1.15 Inspeksiooni nõuded

#### 1.15.1 Eesmärk

#### 1.15.2 Aktsepteeritav

#### 1.15.3 Protsessi Indikaator

#### 1.15.4 Defekt

#### 1.15.5 Kõrvaldamine (disposition)

#### 1.15.6 Toote klassifitseerimise seosed

#### 1.15.7 Kirjeldamata olukorrad

### 1.16 Elektriline vahemaa

### 1.17 Inspeksioon

#### 1.17.1 Valikuline inspeksioon

#### 1.17.2.1 Valgustatus

#### 1.17.2.2 Suurenduse kasutamine

### 1.18 Kaitse elektrostaatilise laengu mahalaadimise (ESD) eest

### 1.19 Reostus

### 1.20 Ümbertegemine/remontimine

#### 1.20.1 Ümbertegemine

#### 1.20.2 Remontimine

### 1.21 Statistiline protsessijuhtimine

## Eessõna (jätkub)

**1.1 Standardi kohaldamise ulatus** Standardis on toodud juhtmete, kaablite ja kaablikoostude koostamise nõuded ja praktikad.

**Ingliskeelse originaaldokumendi ja tölkeversioonide vahelise ebakõla korral on ingliskeelne versioon alati ülimuslik.**

**1.2 Eesmärk** Standard kirjeldab materjale, koostamise meetodeid, testimist ja vastavusnõudeid pressitavatele, joodetavatele või mehaanilistele koostudele ning nendega seotud kaablite ja kaablikoostude koostamisele.

Kasutada võib mistahes koostamise meetodeid, mida kasutades saavutatakse selles standardis kirjeldatud nõuded.

**1.3 Standardi kasutamine** Standardit IPC/WHMA-A-620 võib kasutada eraldiseisva alusdokumendina toodete hankimisel. Standardis ei määrrata protsessisisese inspeksiooni sagedust ega lõpptoodete inspeksiooni sagedust. Samuti ei ole standardis määratud, kui palju võib olla protsessi indikaatoreid või kui mitu korda võib remontida/ümber teha defektset toodet. See info tuleb välja töötada statistilise protsessijuhtimise plaanis (vaata IPC-9191).

Kõik tooted **peavad [D1D2D3]** vastama koostujoonisel/ dokumentatsioonis toodud nõuetele ja kehtestatud tooteklassi nõuetele, mis on toodud siin standardis.

Igas peatükis on toodud teemakohased joonised ning iga joonise kõrval on toodud lühikirjeldus. Standardi arendusrühm möistab, et tööstuses kasutatakse mõningaid standardis toodud termineid erinevas tähduses. Selle töttu kasutatakse siin standardis termineid kaabli- ja juhtmekoost vahendumisi.

Klass 3 tootmise puhul **peab [N1N2D3]** ettevõte välja töötama ja rakendama protsessijuhtimise süsteemi. Kui tootmises on kehtestatud dokumenteeritud protsessijuhtimise süsteem, siis seal **peab [N1D2D3]** olema defineeritud, kuidas käib ettevõttes protsessijuhtimine ja millised on parandusteguvused. Kasutada võib, aga ei pea, statistilist protsessijuhtimist (vaata peatükist 1.21). Statistiklike protsessijuhtimise (SPC) kasutamine on vabatahtlik ja see peaks tuginema sellistel asjaoludel nagu tehnoloogilisus, partii suurus, tootmismahta ja ettevõtte vajadused.

Protsessijuhtimise metodoloogiat **peab [N1D2D3]** kasutama kaabli- ja juhtmekoostude tootmise planeerimisel, tootmisel ja hindamisel. Sõltuvalt ettevõttest, tegevusest, muutujatest

protsessijuhtimisel ja lõpptootest võib protsessijuhtimise põhimõtteid, rakendamise strateegiaid, töövahendeid ja tehnikaid rakendada erinevas järjekorras.

**1.4 Mõõtühikud ja mõõtmine** Kõik standardis toodud mõõtmed ja tolerantsid on SI (System International) süsteemi ühikutes (vaste British Imperial süsteemis on toodud sulgudes). Põhiliselt on kõik mõõdud ja tolerantsid toodud millimeetrites, mikromeetreid kasutatakse juhul, kui mõõdu esitamine millimeetrites ei ole otstarbekas.

**1.4.1 Mõõtmete määramine** Kõik selles standardis toodud piirmäärad tuginevad dokumendis ASTM (American Society for Testing and Materials) E29 toodud piirmääradele.

**1.5 Nõuded** Selle standardi tekstides kasutatakse sõna „**peab**“ (eitavalt „**ei tohi**“) kohtades, kus on tegu nõudega kaabli- või juhtmekoostude materjalidele, protsessidele või vastavusele.

Sõna „**peab**“ järel on sulgudes toodud nõuded kõikide klasside kohta juhul, kui sõnaga „**peab**“ kehtestatud nõue ei ole täidetud.

N = Nõuet ei ole kehtestatud

A = Aktsepteeritav

P = Protsessi Indikaator

D = Defekt

**Näited:**

**[A1P2D3]** tähendab Aktsepteeritav Klassis 1, Protsessi Indikaator Klassis 2 ja Defekt Klassis 3

**[N1D2D3]** tähendab Nõuet ei ole kehtestatud Klassis 1, Defekt Klassis 2 ja 3

**[A1A2D3]** tähendab Aktsepteeritav Klassis 1 ja 2, Defekt Klassis 3

**[D1D2D3]** tähendab Defekt kõikides Klassides.

Kohtades, kus on tegu soovitustega, mis tuginevad üldistel parimatele tootmispraktikatel ja protseduuridel, kasutatakse sõna „**peaks**“.

**1.6 Eri väljatöötused** IPC/WHMA-A-620 elektronikatööstuse konsensusstandardina ei saa käsitleda kõik võimalikke tootedisainide kombinatsioone. Standardis on toodud kõige sagedamini kasutatud tehnoloogiate nõuded. Vähekasutatavate või eriliste tehnoloogiate puhul võib vajalikuks osutuda täiendavate vastavusnõuete väljatöötamine. Klient peaks olema kaasatud uute nõuete väljatöötamisse. Väljatöötatud nõuded **peavad [N1N2D3]** olema kliendiga kooskõlastatud. Eriliste protsesside ja tehnoloogiate nõuded **peab [N1D2D3]** välja töötama, lähtudes juba olemasolevatest dokumenteeritud protsessidest.